Союз Советских Социалистических Республик



Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий

## О П И С А Н И Е (11) 683858 ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву ---

(22) Заявлено 13.06.77 (21) 2496509/25-08

с присоединением заявки № ---

(23) Приоритет —

(43) Опубликовано 05.09.79. Бюллетень № 33

(45) Дата опубликования описания 17.09.79

(51) M.Kл.<sup>2</sup> B 23 B 45/04

(53) УДК **621.953** (088.8)

(72) Авторы изобретения

Ю. Д. Егоров и А. И. Лабецкий

(71) Заявитель

## (54) ПЕРЕНОСНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА

1

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к переносным сверлильным машинам с автоматической подачей инструмента.

Известны переносные сверлильные машины, содержащие пневматический двигатель для вращения шпинделя с инструментом, пневматический цилиндр подачи инструмента, разделенный на камеры прямого и обратного хода поршнем, связанным через шток с поршнем гидравлического цилиндра, разделенного на две камеры, сообщающиеся между собой через дроссель, ограничивающий скорость подачи инструмента путем ограничения перетечки жидкости.

Для непрерывного сверления отверстия без остановок и заеданий инструмента необходимо, чтобы мощность, потребная для сверления, являющаяся функцией нескольких величин,  $N_u = f(\sigma_u, d, d_u, S, n)$ ,

где N. — потребная мощность при сверлении:

 σ<sub>в</sub> — характеристика обрабатываемого материала;

d — диаметр сверла;

 d<sub>a</sub> — диаметр предварительно просверленного отверстия;

S — подача сверла; n — число оборотов,

не превышала располагаемую мощность 30

2

дрели  $N_{\rm p}$ , являющуюся функцией оборотов при неизмечном давлении в сети, т. е.  $N_{\rm n} \leqslant N_{\rm p}$ .

Потребная мощность может меняться как в процессе одного прямого хода (подвод сверла к обрабатываемому материалу, сверление пакета из однородного или разнородных материалов, переход со сверления на рассверливание и наоборот, выход сверла в конце сверления пакета, когда сверло досверливает оставшуюся перемычку и др.), так и при переходе с одного отверстия на другое (изменение обрабатываемого материала, лизметра сверла и др.).

Для обеспечения условия  $N_{\rm n} \leqslant N_{\rm p}$  известная сверлильная машина имеет ограничение скорости подачи инструмента путем дросселирования жидкости через клапан, соединяющий обе камеры гидравлического цилиндра. Настройка клапана в известной сверлильной машине осуществляется вручную. Так как время сверления одного отверстия незначительно и изменение режимов резания в процессе сверления происходит очень быстро, то ручная настройка скорости подачи инструмента возможна только на наихудший режим сверления, чаще всего — на режим выхода сверла из пакета, когда может произойти закусывание инструмента и его излом. Так как скорость по-

7/18/2007, EAST Version: 2.1.0.14

дачи сверла во время прямого хода постоянна, то на всех остальных режимах мощность дрели используется не полностью. Кроме того, при изменении материала сверления, диаметра сверла и др. необходима перестройка дроссельного клапана на новый режим сверления. Все это снижает производительность сверления.

Целью настоящего изобретения является повышение производительности сверления путем автоматического бесступенчатого изменения скорости подачи в зависимости от оборотов пневматического двигателя.

Указанная цель достигается тем, что сверлильная машина снабжена дополни- 15 тельным пневматическим цилиндром, вход которого соединен с питательной камерой пневматического двигателя, являющейся одновременно камерой прямого хода пневматического цилиндра подачи, а шток допол- 20 нительного цилиндра связан с дросселем.

Таким образом, дополнительный пневматический цилиндр является элементом, реагирующим на изменение давления сжатого воздуха в питательной камере пневматического двигателя в зависимости от его оборотов в процессе сверления, и управляет дросселем, регулирующим скорость перетечки жидкости в гидроцилиндре, и следовательно, скорость подачи инструмента.

На фиг. 1 изображена схема переносной сверлильной пневматической машины; на фиг. 2 — представлены графики давления сжатого воздуха в питательной камере пневмодвигателя p=f(n) и скорости подачи сверла v=f(n) в зависимости от оборотов пневмодвигателя в процессе сверления при постоянном давлении сжатого воздуха в сети

Переносная сверлильная машина имеет пневмопидравлический механизм подачи, состоящий из пневматического цилиндра подачи 1 и гидравлического цилиндра 2, в которых находятся приводной пневмопоршень 3 и замедляющий гидропоршень 4, связанные между собой штоком 5. В пневмопоршень 3 встроен пневматический двигатель 6 для вращения шпинделя. Питательная камера 7 пневматического двигателя 6, в которую поступает сжатый воздух из сети, является одновременно камерой прямого хода пневматического цилиндра 1.

К питательной камере 7 подсоединен дополнительный пневматический цилиндр 8 со штоком 9. Шток 9, подпружиненный пружиной 10, связан с регулируемым дросселем 11, например игольчатым. Кроме того, имеется обратный клапан 12 для быстрого возврата поршней 3 и 4 и компенсационный цилиндр 13.

Переносная сверлильная пневматическая машина крепится за корпус (пневматический цилиндр 1) к направляющим балкам, установленным на изделии, и работает слежующим образом.

При подаче сжатого воздуха из сети в питательную камеру 7 пневмодвигатель 6 начинает вращаться на холостом ходу с оборотами  $n_1$ . Так как расход воздуха в данном случае максимальный, то давление в камере 7 минимально и равно р. При этом давлении шток 9 отжат пружиной 10, и дроссель 11 полностью открыт. Происходит быстрый подвод сверла к обрабатываемой детали со скоростью  $v_1$ . После касания сверлом детали начинается процесс сверления. На инструмент воздействуют силы резания, снижающие обороты пневмодвигателя 6. Расход воздуха через пневмодвигатель 6 уменьшается, давление в питательной камере 7 увеличивается, сила, воздействующая на шток 9, возрастает и перемещает его, уменьшая проходное сечение дрос-

Происходит замедление скорости подачи инструмента (кривая v=f(n), и при некотором значении оборотов пневмодвигателя  $n_2$  подача инструмента прекращается ( $v_2=0$ ), так как дроссель 11 полностью закрыт при давлении  $p_2$  (число оборотов  $n_2$  регулируется пружиной 10 и выбирается таким, чтобы исключалась остановка пневмодвигателя 6 при заедании сверла). Так как при отсутствии подачи силы резания уменьшаются до нуля, то обороты пневмодвигателя 6 вновь возрастут, давление в питательной камере 7 уменьшится, шток 9 под действием пружины 10 откроет дроссель 11 и начнется подача инструмента.

Таким образом, в соответствии: с условиями сверления в каждый определенный момент сверлильная машина имеет число оборотов  $n_3$  и скорость подачи сверла  $v_3$ , причем  $n_2 \leqslant n_3 \leqslant n_1$ ,  $o \leqslant v_3 \leqslant v_1$ .

## Формула изобретения


Переносная сверлильная машина, содержащая пневматический двигатель для вращения инструмента, пневматический цилиндр подачи, разделенный на камеры прямого и обратного хода поршнем, связанным через шток с поршнем гидравлического цилиндра, разделенного на две камеры, сообщающиеся между собой через дроссель, ограничивающий скорость перетечки жидкости, отличающаяся тем, что, с целью повышения производительности сверления путем автоматического бесступенчатого изменения скорости подачи в функции оборотов пневматического двигателя, она снабжена дополнительным пневматическим цилиндром, вход которого соединен с питательной камерой пневматического двигателя, являющейся одновременно камерой прямого хода пневматического цилиндра подачи, а шток дополнительного цилиндра связан с дросселем.


5

во

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:

6 1. Патент США № 3627436, кл. 408-13, опублик. 1971.





## Составитель В. Брискина

 Редактор И. Карпас
 Техред В. Рыбакова
 Корректор С. Файн

 Заказ 899/1118
 Изд. № 11
 Тираж 1222
 Подписное

 НПО «Поиск»
 Государственного комитета 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
 Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»